

FICHA TÉCNICA

Máscara de Autoescurecimento Heat BW122



CÓDIGO	012703012
C.A	49.848
NORMA	DIN EN 379:2003 + A1:2009; ANSI Z87.1:2020; CSA Z94.3

DESCRIÇÃO

Máscara fabricada com moderna tecnologia, aliando qualidade, segurança e ótimo custo-benefício. Projetada para proteger os olhos e face do soldador contra radiação, faíscas e respingos provenientes do processo de solda por arco elétrico e corte no processo de arco-ar.

DIMENSÃO DO FILTRO

110mm x 90mm x 9,0mm.

TAMANHO DA LENTE

90mm x 35mm.

MATERIAL DO CASCO

Polipropileno de alta resistência.

FUNCIONALIDADES

MIG, MAG, TIG ≥ 10 Amperes, Eletrodo Revestido e Goivagem/Corte Arco-Ar e Esmerilhamento (GRIND).

ALIMENTAÇÃO

Célula solar e bateria substituível CR2032

VELOCIDADE DE ESCURECIMENTO

1/25000 segundo.

VELOCIDADE DE CLAREAMENTO

Variável de 0,1 a 1,0 segundo.

PROTEÇÃO UV/IR DE SEGURANÇA

Tonalidade DIN 16.

PROTEÇÃO NO ESTADO CLARO

Tonalidade DIN 4.

TONALIDADE FIXA

DIN 9 a 13.

CLASSIFICAÇÃO CE

1/1/1/2/379 CE.

QUANTIDADE DE SENSORES

2, ajuste de sensibilidade.

TEMPERATURA DE OPERAÇÃO

- 5°C/ + 55°C.

PESO TOTAL DA MÁSCARA

420g.

MODELO DO FILTRO

BW122.

GARANTIA

6 meses a partir da emissão da nota fiscal.

PEÇAS DE REPOSIÇÃO

010183910 - Placa de proteção interna 96mm x 41mm.

010184010 - Placa de proteção externa 116mm x 88mm.

012733412 - Carneira completa com testeira.



RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES

A Carbografite oferece garantia de 6 meses contra defeitos de fabricação (limitado ao conserto ou troca do filtro de autoescurecimento) a partir da data de emissão da nota fiscal.

Antes de usar o EPI, verifique se todos os componentes estão em perfeitas condições de uso, sem danos visíveis ou aparentes; Conferir com o supervisor de segurança se este equipamento é adequado ao trabalho que realizará;

LIMPEZA

Limpar com pano úmido e enxugar com tecido macio.

RESTRIÇÕES

Nunca deve ser utilizada onde se encontre respingos químicos; Nunca altere ou modifique o EPI; Em processo de solda que emita gases e/ou fumos metálicos é necessário a aplicação adicional de uma forma de proteção respiratória adequada ao risco existente.

GUARDA, ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

Guardar e armazenar em sua embalagem original em local limpo, longe de fonte de calor excessivo e chama, e longe de qualquer lugar onde possa ocorrer queda de objetos pesados sobre as máscaras. Transportar sempre acondicionado em sua embalagem original, com a informação de material frágil. Evitar transportar junto com materiais tóxicos, ácidos, alcalinos ou cáusticos.

VALIDADE

Este produto tem validade de 05 (cinco) anos a partir da data de sua fabricação.