

FICHA TÉCNICA

Escudo de Solda Advanced N



FABRICANTE	CARBOGRAFITE
CÓDIGO	010248110
C.A	49.069
NORMA	ANSI/ISEA Z87.1/2015



DESCRIÇÃO

Proteção dos olhos e face do usuário contra impacto de partículas volantes frontais, luminosidade intensa e radiações provenientes de serviço de soldagem.

MATERIAL DO ESCUDO

Polipropileno.

TIPO DE VISOR

Fixo.

TAMANHO DAS LENTES

51 x 108mm fixada por mola plástica (lente não inclusa).

PUNHO

Em polipropileno com 140mm de comprimento.

PEÇAS DE REPOSIÇÃO

010372310 - Mola plástica advanced ref 105.

ACESSÓRIOS

- 012036012 - Lente de tonalidade 10
- 012036112 - Lente de tonalidade 12
- 012036212 - Lente de tonalidade 14
- 010136610 - Lente incolor de policarbonato
- 012251212 - Lente incolor de vidro

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES

Antes de usar o EPI, verifique se todos os componentes estão em perfeitas condições de uso, sem danos visíveis ou aparentes; Conferir com o supervisor de segurança se este equipamento é adequado ao trabalho que realizará; A seleção da tonalidade do filtro de luz deverá ser feita por profissional habilitado e de acordo com as normas de segurança inerentes ao processo e parâmetros de solda; As máscaras fornecem proteção limitada, não são inquebráveis e não contém substâncias conhecidas ou suspeitas de provocar danos ao usuário quando utilizadas adequadamente. Não há tempo máximo de uso, uma vez que vai depender diretamente do cuidado do usuário com sua manutenção e higiene; A sua vida útil é dada enquanto garantir a proteção do rosto e olhos do usuário em suas perfeitas condições de uso; Os escudos de solda podem sofrer alterações em suas características originais quando feita alguma higienização inadequada, usando produtos químicos, e quando expostas em lugares com fontes de calor excessivo.

LIMPEZA

Limpar com pano úmido e enxugar com tecido macio.

RESTRIÇÕES

Nunca deve ser utilizada onde se encontre respingos químicos; Nunca altere ou modifique o EPI; Em processo de solda que emita gases e/ou fumos metálicos é necessário a aplicação adicional de uma forma de proteção respiratória adequada ao risco existente.

GUARDA. ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

Guardar e armazenar em sua embalagem original em local limpo, longe de fonte de calor excessivo e chama, e longe de qualquer lugar onde possa ocorrer queda de objetos pesados sobre as máscaras. Transportar sempre acondicionado em sua embalagem original, com a informação de material frágil. Evitar transportar junto com materiais tóxicos, ácidos, alcalinos ou cáusticos.

VALIDADE

Indeterminada, mantidas as características originais e observando todas as instruções de armazenagem, uso, guarda e manutenção.